



1. Limpeza de materiais metalizados

O jato de granalha é uma máquina que utiliza granalha de aço para fazer a limpeza da superfície do material metalizado.




2. Visibilidade do operador

Possui uma cabine compacta, projetada em chapa de aço, duas portas laterais vedadas e iluminação interna, dando uma excelente visibilidade ao operador.



3. Acionamento por pedal



Seu acionamento ocorre por meio de um pedal, o que facilita o uso da máquina e deixa as mãos do operador livres para trabalhar.




EQUIPAMENTOS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA



1. Luvas em PVC com manga de tecido;
2. Pistola fabricada em aço com bico de metal duro (carboneto de tungstênio)
3. Balde;
4. Pistola de jateamento;
5. Coletor guarda pó.



1. Visor do interior vedado;
2. Cabide de jateamento;
3. Luvas de operação para jateamento;
4. Portas laterais com vedação;
5. Sistema exaustor;
6. Coletor de pó.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura	2000 mm
Largura	1200 mm
Profundidade	1200 mm
Peso	175 Kg
Opções de tensão	220v ou 380v trifásico

LINHAS DE CRÉDITO
FORMAS DE PAGAMENTO

12X NO
CARTÃO
sem juros

Cartão
BNDES

FINAME

FINANCIAMENTO
PRÓPRIO EM ATÉ
48 MESES